



# COPPER SPIRIT

## ACTIVADOR DE ÓXIDO VERDE

<b>Descripción</b>	Activador de óxido verde natural para crear efectos decorativos en: - Superficies de cobre no tratado - Cualquier otra superficie cubierta por el revestimiento especial para oxidar REACTIV LEAF COPPER
<b>Características técnicas</b>	<b>Acabado:</b> Líquido <b>Composición:</b> A base de oxidantes específicos <b>Densidad:</b> 1,02 ± 0,03 <b>Extracto seco:</b> 10 ± 3% <b>COV:</b> No aplica. <b>Rendimiento:</b> De 10 a 15 m <sup>2</sup> por litro dependiendo del efecto decorativo y color final deseados. <b>Limpieza:</b> Aclarar con abundante agua y de forma inmediata los elementos que no vayan a ser decorados. <b>Almacenamiento:</b> Máximo 5 años protegido de heladas y altas temperaturas.
<b>Aplicación</b>	Agitar bien antes de usar. Producto listo para usar, no diluir.  <b>En superficies de cobre no tratado:</b> 1 - Aplicar COPPER SPIRIT en superficies firmes, limpias y secas. Puede aplicarse con un pulverizador o con alguna herramienta (paño, brocha, esponja, etc.) para obtener otros tipos de efectos decorativos. La formación de óxido verde debe comenzar rápidamente. En caso contrario, lijar la superficie hasta llegar al metal sin tratar.  <b>En superficies cubiertas por una primera capa de REACTIV LEAF COPPER:</b> 1 - Aplicar una segunda capa de REACTIV LEAF COPPER y pulverizar COPPER SPIRIT 5 min después (pulverizar cuando la pintura aplicada esté todavía húmeda). Esta aplicación de COPPER SPIRIT debe hacerse solamente con el pulverizador. 2 - Volver a aplicar COPPER SPIRIT de forma regular (en intervalos de 15/30 min) hasta obtener el efecto y el color deseados. Si el efecto de óxido verde resultase demasiado intenso, aplique algunos toques de REACTIV LEAF COPPER. 3 - Una vez obtenido el efecto decorativo deseado, puede detener el proceso de formación de óxido verde con ayuda de: a. Una generosa aplicación de OWATROL® OIL, b. o bien una aplicación del inhibidor especial SPIRIT SEALER. 4 - Para obtener una protección óptima del trabajo realizado se recomienda aplicar el barniz NATURAL VARNISH (mate) o OWATROL® OIL(satinado).
<b>Consejo de decoración</b>	Una aplicación irregular (por zonas) de COPPER SPIRIT permite crear un efecto final muy natural (ver vídeo).
<b>Seguridad</b>	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
<b>Fecha de expedición</b>	Julio de 2017

<b>Rendimiento</b>	<b>Temperatura para aplicación</b>	<b>Secado</b>	<b>Limpieza del material</b>
10-15 m <sup>2</sup> /L	Entre 5°C y 35°C	Variable según aplicación	Agua

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - Francia  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit  
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

**Nuestro departamento técnico  
responde a sus preguntas  
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**